

Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(1)



Inicio de proyecto

Created: Mon, 3/2/2026

Se ingresa al proyecto a las 8am. A las 930am se rompe una tubería en la montaña y se detiene el vaciado del tanque.



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(2)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Boruca Ingiería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@boruca.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(3)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(4)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(5)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: gloriano@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(6)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(7)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: gloriano@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(8)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(9)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(10)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(11)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(12)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(13)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(14)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(15)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: gloriano@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(16)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(17)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(18)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(19)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(20)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(21)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(22)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: gloriano@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(23)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(24)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: gloriano@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(25)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026



Company: Borucao Ingeniería & Arquitectura
Contact: Ing Gloriana Ouellette
Phone: 85797171
Email: glorianao@borucao.com

Title: Ingreso - 02/03/2026
Group: Tanque de Asada - Reparación
Created: Mon, 3/2/2026
No. Items: 26

(26)



Apertura de fisuras exteriores

Created: Mon, 3/2/2026

